

Betrieb  
Arbeitsplatz  
Tätigkeit

## Gefahrstoffbezeichnung

# TASKI Jontec Tensol conc F3d

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Reizend

Entzündlich.  
Reizt die Augen und die Haut.  
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 wassergefährdend (Selbsteinstufung nach VwVwS).  
Das Konzentrat darf nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
Aerosolbildung vermeiden.  
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Nur im Originalgebinde lagern.  
Kühl lagern.  
Nicht zusammen mit brennbaren und leichtentzündlichen Stoffen lagern.  
Vor Frost schützen.  
Nicht mit anderen Produkten mischen.  
Für Betriebsfremde unzugänglich aufbewahren und lagern.

## Verhalten im Gefahrfall

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Betriebsleitung informieren.

Fluchtweg:

.....

Unfalltelefon:

.....

## Erste Hilfe



Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.  
Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.  
Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.  
Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.

Ersthelfer:

.....

## Sachgerechte Entsorgung

Das Produkt muß unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften entsorgt werden.  
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend des Europäischen Abfallkataloges (EAK) branchen- und produktspezifisch (herkunftsbezogen) durchzuführen.